


ולפסון - ניתוח חשמל  
קומה א' - מצב קיים



סמל מופנה ובתחתיו סמל מלא. N.C.P. - normally close proportional.

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>מפתח סימנים:</b></p> <p>סימנים שונים המייצגים רכיבים חשמליים שונים.</p> | <p><b>מפתח צבעים:</b></p> <p>צבעים המייצגים סוגים שונים של חבלים או קווים.</p> | <p><b>הערות:</b></p> <p>1. כל החבלים צריכים להיות מוגנים.</p> <p>2. יש להשתמש בחבלים מתאימים.</p> <p>3. יש לבדוק את המדידות.</p> <p>4. יש להקפיד על אטימות.</p> <p>5. יש להשתמש בציוד מתאים.</p> <p>6. יש להקפיד על בטיחות.</p> <p>7. יש להשתמש בחומר מתאים.</p> <p>8. יש לבדוק את המדידות.</p> <p>9. יש להקפיד על אטימות.</p> <p>10. יש להשתמש בציוד מתאים.</p> |
|---|--|--|

